

Neues und verlorenes in 2010

Beigesteuert von SY Baringa
 Wednesday, 24. March 2010
 Letzte Aktualisierung Monday, 21. March 2011

Neues und verlorenes in 2010

Was kam dazu, was wurde erneuert und was ging ggf. Ä¼bern Jordan.

- Sinus-Wechselrichter 1000W von SterlingÄ
- Ankerleinen und groÄŸer Zweitanker --> BÄ¼gelanker 14kg
- Dreifarb-Toplaterne als BSH-konforme LED-Variante von Aqua Signal
- GroÄŸsegel
- Trysegel
- neue EPIRB
- Aktivantenne AA-15 fÄ¼r das Wetterfax
- Furuno Wetterfax

- neue Ober- und Unterwanten sowie Babystag inklusive neue Spanner
- neuer Auspuff
- neue Seeventile und BorddurchlÄŸsse inklusive neuer SchliÄŸe im gesamten Boot
- neue Toilette
- Wartung (neuer Motor) fÄ¼r Antrieb des Pinnenpiloten
- neue Antenne fÄ¼r AIS/Zweitfunke
- neuer AuÄŸenbordmotor Yamaha 4PS
- neue Ruderlager
- neues PÄ¼tting fÄ¼r Achterstag (zusÄ¼tzlich zu mittigem auf bbd. und stb. jeweils eines)

Austausch des Wechselrichters: An Bord war beim Kauf ein 1000W Wechselrichter installiert. Es war einer mit trapezfÄ¼rmiger Spannungskurve, was dazu fÄ¼hrte, dass manche Laptops oder auch Elektrowerkzeug nicht liefen. Deswegen wurde der Wechselrichter durch einen neuen Sterling Pro Power S 1000 Watt ersetzt.

VervollstÄ¼ndigung des Ankergeschirrs: Das Ankergeschirr wurde um einen zweiten BÄ¼gelanker, Ankerleinen, stabile AnkerschÄ¼kel und eine Schlepptrasse sowie eine Ankerlaterne erweitert.

Kaputtes:

- AIS-Antenne (aus 2006) kaputt/undicht und Kabel korrodiert
- AuÄŸenbordmotor bzw. das GehÄ¼use (Alu-GuÄŸ) gebrochen und daher nicht mehr zuÄ¼ benutzen
- Seewasserfilter fÄ¼r Dieselmotor wurde undicht und zog Luft --> Ersatz
- Seewasserpumpe fÄ¼r Dieselmotor defekt --> Ersatz

Die Toplaterne, eine herkÄ¼mmlicheÄ mit stromfressende 25Watt Lampe, wurde durch eine LED-Variante ersetzt. In der alten war von 2007-2009 schon ein LED-Einsatz verbaut. Das diese in herkÄ¼mmlichen Lampen nicht gut funktionieren bzw. das Licht nicht sehr weit trÄ¼gt, wollte ich nicht glauben. Nach einigen Beobachtungen im letzten Jahr wurde ich eines Besseren belehrt und wechselte wieder auf normale GlÄ¼hlampe bis jetzt die LED Dreifarblaterne montiert ist.

Ä