

# Neues und verlorenes in 2011

Beigesteuert von SY Baringa  
Wednesday, 9. November 2011  
Letzte Aktualisierung Thursday, 10. November 2011

Was kam dazu, was wurde erneuert und was ging ggf. Ä¼bern Jordan

## Neuerungen 2011:

- HandfunkgerÄ¼t von icom
- Schleppgenerator Aquair 100
- Furuno Fax-30Ä¼ Wetterfax
- WetterempfÄ¼nger FMD-20/25 von Kreiger
- SART von ARC
  
- neue Opferanode Bbd. mittschiffs
- neuer Auspuff/KÄ¼hlwasser-KrÄ¼mmer am Motor aus Edelstahl
  
- Windpilot Pacific Windsteueranlage
- alle Fender mit neue Leinen bestÄ¼ckt
- neue Leinen (Unterliekstrecker, Baumniederholer, Cunningham, Topnant, GroÄ¼schot)

## Defekte 2011:

- Winskurbeln (man beachte die Mehrzahl)
- eine RelingstÄ¼tze verbogen
- fÄ¼r das nÄ¼chste Jahr braucht Baringa einen Satz neue Festmacher
- Furuno GP-32 GPS-EmpfÄ¼nger ging aus nicht ersichtlichen GrÄ¼nden kaputt und musste zeitnah aber teuer ersetzt werden