

# Änderungen 2007

Beigesteuert von SY Baringa  
 Saturday, 2. September 2006  
 Letzte Aktualisierung Tuesday, 16. October 2007

Was kam 2007 dazu oder wurde getauscht bzw. ging verlustig?

Was soll denn für nächstes Jahr alles geändert und erneuert werden bzw. was ist über Winter zu tun?

Neuanschaffungen für die Saison 2007:

- neues Raymarine Radar im Austausch für das alte JRC
- Batteriecomputer
- Sturmfock mit Coversailsystem
- neue Service-Batterien
- Decksdurchführung für Kabel
- neues NAVTEX (in 2006 gekauft aber nicht verbaut)
  
- Geber für die ST60 Instrumente
- Bülgelanker 16KG
  
- Lukgarage renoviert
- Großfall, Genua-Schot und Topnant ersetzt

Arbeiten am Boot:

- neue Batterien
- Starter- und Verbraucherbatterien trennen
- Motorraum putzen u. streichen
- Anker ersetzen bzw. zweiten kaufen. Idee: 16kg Bülgelanker
  
- Holz pflegen
- Lukgarage erneuern
- Vorluk renovieren u. neue Scheibe einsetzen
- Druckwasserpumpe prüfen
- Lenzpumpe (man.) anbauen (Gusher Titan, kommt unter die erste Stufe in Motorraum
  
- Lenzpumpe (auto.) ersetzen
- Motor ersetzen TEUER !!!!! - wird generalüberholt und eingebaut von Scheepsmotoren Heech
  
- Geber für ST60 Logge u. Lot einbauen
- Elektrik im Mast erneuern
- NASA Navtex verkaufen
- Furuno Navtex einbauen
- JRC Radar verkaufen
- Raymarine Radar kaufen und einbauen
- Instrumentenverkabelung aufzeichnen und verbessern
- Ruder abschmieren
- Cockpit streichen
- Badeplattform erneuern
- Südbord streichen
- Antifouling prüfen und ausbessern
  
- Wasserpass farblich abheben
- Cockpit reinigen u. streichen
- Instrumentenpanel anfertigen
- stb. unter Sitzbank Holz reparieren
- Kabel unter stb. Sitzbank sortieren und befestigen
- Dieselfilter reinigen
- Dieseltank-Geber abdichten
- Montageschaum ins Scheuerprofil sprühen und abdichten
- Großschothalterung anbauen
- Pinne renovieren
- zusätzliche Umlenkrollen am Mastfuß anbringen
- Silikon an Backkisten

- Geschwungene Leiste auf Schiebelukdeckel
- Halterung für Sestrel Kompass
- Halterung für ST60 Instrumente
- Instrumentenpanel
- Winschen anbauen
- Beleuchtung prüfen
- Pinne festschrauben
- 2. Schmiernippel tauschen
- Pinnenbeschläge anbauen
- AP-Halterung vom Klebeband befreien
- Batterien tauschen
- Ruderkooker lackieren
- Gratings und Badeplattform streichen
- Motorpanelhalterung streichen
- Ankerkette alle 5m oder 10m markieren
- Instrumente justieren
- Anker tauschen
- alte Decksdurchführungen abbauen und verschließen
- neue Decksdurchführung anpassen
- AB-Halterung anbauen

Und natürlich hat auch die Saison 2007 wieder ein paar Verluste gebracht:

- meine schöne Cord-Kappe ist über Bord gegangen. solche Kappen scheinen ja wirklich Verschleißteile zu sein.... :-(
- Irgendwie hab ich es doch wieder geschafft beim Anlegen eine Relingstütze zu ruinieren. Auf Stb. ist also eine hinüber und muss ersetzt werden.
- Dichtung der Wanne wegen Dummheit des Skippers kaputt
- Backskistendeckel Bbd. vorn
- noch eine Kappe verloren