

Laufendes Gut

Beigesteuert von SY Baringa
Monday, 16. March 2009
Letzte Aktualisierung Monday, 18. April 2011

Laufendes Gut (Leinen) auf der Baringa

Beim Kauf der Baringa war das laufende Gut nicht vollständig und teils nicht in einem solchen Zustand, wie er für meine Bedürfnisse passte.

In den ersten beiden Jahren habe ich eine Menge Leinen nachgekauft. Anfangs musste ich dabei viel lernen. Zum einen waren die Farben zu ähnlich, zum anderen oft die Durchmesser zu stark für die verwendeten Rollen und Blöcke. Im ersten Jahr (2005) war die Baringa noch ohne Spifall und Topnant, d.h. die Topnant wurde als Spifall genutzt. Auch Spi-Schoten und neue Festmacher wurde sofort in 2005 angeschafft. Seit 2008 ist alles wie gewünscht. Einzig das Spifall musste in 2009 noch erneuert werden da das verwendete zu stark für die neuen Easylock Fallenstopper war.

Die folgende Tabelle zeigt die verwendeten Leinen. Als Reserve ist noch jede Menge anderes Tauwerk an Bord.

Leine

StärkeMaterial

LängeFarbe

Â Baujahr Groÿfall 10mm

Dyneema

1x 28m

grün

Â 2008 Groÿschot 10mm

Polyester 1x 14m

weiß - blau, Liros Top Cruising Â 2011 UnterliekstreckerÂ 6mm

Polyester 1x m

weiß - grün, Liros Herkules Â 2011 CunninghamÂ 6mm

Polyester 1x m

weiß - gelb, Liros Herkules

Â 2011 Dirk 6mm

Polyester 1x 27m

schwarz

Â 2008 Groÿbaumniederholer 6mm

Polyester 1x m

weiß - gelb, Liros Herkules Â 2011 Genuafall 10mm

Dyneema

1x 24m

weiß - gelb - blau Â 2008 Genuaschoten 12mm

Polyester 2x 12m

weiß - rot

Â 2007 SpifallÂ 8mm

Dyneema 1x 27m

gelb/sw/rot Â 2009 SpischotenÂ 6mm

Polyester 2x 15 m

weiß - rot / weiß - sw. Â 2005 TopnantÂ 6mm

Polyester 1x 27m

rot, Liros Herkules Color

Â 2011 Niederholer 6mm

Polyester 1x 17m

weiß Â 2003 Gennakerhalsleine 8mm

Polyester 1x 17m

blau

Â 2003 Festmacher (std.)

16mm

Polyester

4x 10m

schwarz

Â 2005 / 2009

Festmacher (lang)

14mm Polyester

2x 20m

schwarz

Â 2005

Die Ältesten Leinen (Groÿschot, Unterliekstrecker, Cunninghamleine) sind noch sehr gut in Schuß. Aus diesem Grund hoffe ich mit der jetzigen Ausstattung an Leinen für 10 Jahre Ruhe zu haben. Ob das realistisch ist?

Hat sich nicht bewahrheitet. Gerade die Groÿschot zeigte in 2010 Auflösungserscheinungen und der die Strecker waren/sind noch gut, haben aber einen Spleiß und deshalb auch gleich eine neue Leine bekommen. Topnant schamfielte in 2010 zuviel und wurde ersetzt.

Â

Â